



■ AKRILINIS DEKORATYVINIS TINKAS Weber TD321

NAUDOJIMO SRITYS

Plonaslukochnis tinkas akrilo dispersijos pagrindu, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluochnis kompleksinėse šiltinimo sistemoje, kurių izoliacija įrengiama iš polistireno putplasčio.

SAVYBĖS

Stabilus, atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalam, elastingas, labai atsparus mechaniniams pažeidimams, į paviršių menkai įsigeria drėgmę, galima plauti vandeniu, labai gerai sukimba su įvairių rūsių pagrindu, lengva užtepti, kietėjant mažai veikia atmosferos sąlygos.

PAVIRŠIUS BEI PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukimų mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti priklijuotos **Weber.therm 403** arba **Weber.therm 405** klijais, išlygintos **Weber.therm 410** armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluochnis turi gerai sukietėti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiuvusį sluochnį gruntuoti **Weber PG221** arba **Weber PG215** gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

TINKO PARUOŠIMAS

Akrilo tinkas **Weber TD321** pristatomas jau paruoštas naudoti, ji tereikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), ji galima atskiesti į pylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml 30 kg kibirui.

TINKAVIMAS

Išmaišytą tinką **Weber TD321** tepti ant nugruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluochnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų išginti šlapiu įrankiu. Ištisinį sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtinę tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjantį skiedinio kiekį.

ORO SĄLYGOS TINKAVIMO IR KIETĖJIMO METU

Oro temperatūra tinkavimo ir džiuvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C. Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol tinkas visiškai sukietės. Tinkuoti patartina nevėjuotu oru, taip pat vengti tiesioginių Saulės spinduliu tinkuojamai sienai – tokios sąlygos pagreitina tinko džiuvimą. Džiuvimo laikas apie 48 val. esant normaliomis oro sąlygomis. Laikas, per kurį tinkas visiškai išdžiūsta esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir žemai temperatūrai, gali pailgėti iki kelių dienų.

SPALVŲ GAMA

248 spalvos pagal spalvų katalogą **Color Spectrum**, galima sukurti bet kokias spalvas pagal pageidavimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Vandeninė akrilo dervos dispersija, marmuro smėlis, užpildai, pigmentai, labai atsparūs šviesai ir atmosferos sąlygomis, modifikuojamieji priedai
Tūrinis svoris	1,6 - 1,8 g/cm ³
Lipumas	> 0,2 N/mm ²
Difuzinio pasipriešinimo koeficientas	$\mu = 120$
Atviro džiuvimo laikas	apie 20 min.
Laikas, per kurį tinkas visiškai surišamas	Apie 48 val. (standartinėmis sąlygomis: temp. +20°C, santykinis oro drėgumas 65%) - kitokiomis sąlygomis surišimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis
Pakuotės	30 kg kibirėlis
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1 °C, mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

FAKTŪRA IR IŠEIGA

Faktūra	Frakcija	Išeiga g/m ²	Faktūra	Frakcija	Išeiga g/m ²
Samanėlė	1,0 mm	1,8 - 2,3	Raižytas	1,5 mm	2,5 - 2,8
Samanėlė	1,5 mm	2,5 - 3,0	Raižytas	2,0 mm	2,8 - 3,0
Samanėlė	2,0 mm	3,5 - 4,0	Raižytas	3,0 mm	4,0 - 4,5
Samanėlė	3,0 mm	4,5 - 5,5			

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdymo nuo pareigos turėti reikiama pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.